

注销
DefaultUser

生产线名: [开始检查](#)

以下为2023/7/13 15:52:56进行了通信检查的结果。

设备名	基座名	模组	连接状态
NXT7	172.18.85.71	FTP	正常
		Module1	正常
	172.18.85.72	Module2	正常
		Module3	正常
	172.18.85.73	Module4	正常
		Module5	正常
		Module6	正常
		Module7	正常
		Module8	正常
		Module9	正常
172.18.85.74	Module10	正常	

基座名:172.18.85.71

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.101	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.101	正常	
远程基座文件	172.18.32.101	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.74	正常	
其他基座	172.18.85.72	正常	
其他基座	172.18.85.73	正常	

基座名:172.18.85.72

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.101	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.101	正常	
远程基座文件	172.18.32.101	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.73	正常	
其他基座	172.18.85.74	正常	

基座名:172.18.85.73

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.101	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)

- Accessory
 - Floor
 - Image
 - Analysis
 - Accessory

- 环境设定
 - 系统设定
 - 状态参照

白板
To list...
Current visitors:2

Nexim Verifier(标准)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.101	正常	
远程基座文件	172.18.32.101	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.74	正常	

基座名:172.18.85.74

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.32.101	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.32.101	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.32.101	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.32.101	正常	
远程基座文件	172.18.32.101	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	