

注销
DefaultUser

Accessory



Floor



Image



Analysis



Accessory

环境设定

系统设定

状态参照

白板

To list...

Current visitors:1

生产线名: S4309

[开始检查](#)

以下为2023/7/13 15:58:00进行了通信检查的结果。

设备名	基座名	模组	连接状态
NXT	172.18.38.92	Module1	64a0000a
		Module2	64a0000a
	172.18.38.93	Module3	64200204
		Module4	64200204
		Module5	64200204
		Module6	64200204
		Module7	64200204
172.18.38.94	Module7	64200204	

基座名:172.18.38.92

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	-	没有连接	System Layout(Line Change Notification)
Job server	-	没有连接	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	-	没有连接	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	-	617F1001	System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	-	没有连接	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	-	没有连接	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	-	没有连接	
远程基座文件	-	没有连接	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	

基座名:172.18.38.93

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	-	没有连接	System Layout(Line Change Notification)
Job server	-	没有连接	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	-	没有连接	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	-	617F1001	System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	-	没有连接	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	-	没有连接	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	-	没有连接	
远程基座文件	-	没有连接	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	

基座名:172.18.38.94

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	-	没有连接	System Layout(Line Change Notification)
Job server	-	没有连接	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	-	没有连接	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	-	617F1001	System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	-	没有连接	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	-	没有连接	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	-	没有连接	
	-		Fuji Realtime Workingrate Buffer Service

远程基座文件
其他基座

-

没有连接
没有连接

[FUJI CORPORATION](#) | [查询](#) | [版本信息](#) | [OpenAPI](#) | [下载](#) | [布局](#)

© FUJI CORPORATION 2003