

注销
DefaultUser

生产线名: [开始检查](#)

以下为2023/7/13 16:00:59进行了通信检查的结果。

设备名	基座名	模组	连接状态
NXT17	172.18.85.171	FTP	正常
		Module1	正常
		Module2	正常
		Module3	正常
	172.18.85.172	Module4	正常
		Module5	正常
		Module6	正常
		Module7	正常
		Module8	正常
		Module9	正常
NXT17-2	172.18.85.173	FTP	正常
		Module10	正常
NXT17-2	172.18.85.174	FTP	正常

- Accessory
 - Floor
 - Image
 - Analysis
 - Accessory
- 环境设定
 - 系统设定
 - 状态参照
- 白板
 - To list...
 - Current visitors:2

基座名:172.18.85.171

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.85.241	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.85.241	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.85.241	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.85.241	正常	
远程基座文件	172.18.85.241	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.173	正常	
其他基座	172.18.85.172	正常	

基座名:172.18.85.172

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.85.241	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.85.241	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.85.241	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.85.241	正常	
远程基座文件	172.18.85.241	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	172.18.85.173	正常	

基座名:172.18.85.173

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.85.241	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.85.241	正常	System Layout

Nexim Verifier(自定义)	172.18.85.241	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.85.241	正常	
远程基座文件	172.18.85.241	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	

基座名:172.18.85.174

连接处的服务名	IP地址	连接状态	Check point
User server	172.18.85.241	正常	System Layout(Line Change Notification)
Job server	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Transmission Protocol Server
生产线监视服务器	172.18.85.241	正常	Fuji Nexim Machine Communication Server
NTP Server	172.18.32.198		System Layout(Time server)
Nexim Verifier(标准)	172.18.85.241	正常	System Layout
Nexim Verifier(自定义)	172.18.85.241	正常	System Layout
Nexim Profiler	-	没有连接	System Layout
辅助软件	172.18.85.241	正常	
远程基座文件	172.18.85.241	正常	Fuji Realtime Workingrate Buffer Service
其他基座	-	没有连接	